

Ta risba je last IKB, d.o.o., LJUBLJANA.  
Kopiranje ali uporaba v druge namene  
je dovoljena le s pisnim dovoljenjem.

## Situacija; M1:500 Obstoječe stanje

Priključek-obstoječi hodnik  
obstoječa kolesarska  
steza hodnik širine 1,80m  
obstoječa JVO

Most čez Savinjo

Odstranitev obstoječe JVO

Odstranitev obstoječe  
kovinske ograje za pešce

Podvoz

Odstranitev obstoječe JVO

Odstranitev obstoječe  
kovinske ograje za pešce

Občina Polzela

Priključek-obstoječi hodnik  
obstoječa kolesarska steza  
hodnik širine 1,80m  
obstoječa JVO

BETONSKA ŠKARPA

Most čez Savinjo

Odstranitev obstoječe JVO

Odstranitev obstoječe  
kovinske ograje za pešce

Podvoz

Odstranitev obstoječe JVO

Odstranitev obstoječe  
lesene ograje za pešce

Odstranitev obstoječe  
kovinske ograje za pešce


Občina Žalec

SAVINJA

Občina Prebold

LEGENDA:

Urejena meja  
Katastrska meja  
Kulturna meja  
Vodovod  
Fekalna kanalizacija  
Električni vod nizke napetosti  
Električni vod visoke napetosti  
Elektronske komunikacije  
Plin

Narodnik:	Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:
			
Republika Slovenija MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo			
Projektovna podjela:	Naziv:	ime in priimek	ident. št. IZS
	DVP:	D. BATISTIČ, udig	G - 3147
	OP:	B. BATISTIČ, udig	G - 0749
	Izdelal:	T. SAJK, ig	
	Izdelal:		
Ident. številka IZS:			
Objekt/Lokacija:	Most čez Savinjo CE0010 na R2-447/0288 in odsek med km 0,07 in km 0,400		St. proj.: 13-17
Del objekta:	Razširitve hodnikov		St. načrta: 13-17-03
Vsebine risbe:	Situacija M1:500, Obstoječe stanje;		šifra CC: 2141
Del risbe:	vrsta projekta: PZI		menilo: 1500
	datum: maj 2018		
st. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:
0288		004.2160	G.201
st. priloge:	avtor risbe: IKB, d.o.o., LJUBLJANA		ident. št. risbe: 13-17-03-GS001