

Ljubljana : 14.7. 2010

IC: 271/10

**GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNO POROČILO ZA ŽELEZNIŠKO  
POSTAJALIŠČE, ŽELEZNIŠKI PODHOD IN PARKIRNI PROSTOR V  
VNANJIH GORICAH**



Vrsta načrta: **POROČILO**

Načrt: **Geološko-geotehnično poročilo za železniško postajališče, železniški podhod in parkirni prostor v Vnanjih Goricah**

Naročnik: **LINEAL d.o.o.**  
**Jezdarska ulica 3**  
**2000 Maribor**

Objekt: **PODHOD, POSTAJALIŠČE**

Za gradnjo: **NOVOGRADNJA**

Izvajalec: **IRGO Consulting, d.o.o.**  
**Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana**

Direktor:

**dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad.**

Podpis:.....

Odgovorni vodja projekta geoloških raziskav:

**mag. Brane Merhar, univ.dipl.inž.geol.**

Podpis:..... Enotni žig z id. številko

Številka projekta: **IC 271/10**

Številka mape:

Datum: **Ljubljana, Julij 2010**

**Sodelavci:**

*Hidrogeologija:*

**dr. Jože Ratej, u.d.i.geol.**

*Inženirska geologija:*

**Teja Fabjan, abs.geol.**

*Laboratorijske preiskave:*

**Maja Rojšek, u.d.i.geol.**

*Stabilnostni izračuni:*

**Saša Galuf, u.d.i.gradb.**

*Terenske GT meritve in obdelava podatkov:*

- CPT, DMT, DP: **Marjan Filipič, teh.**
- **Miha Petrnel, teh.**

*Vrtnalna dela:*

**ROVS d.o.o**

## VSEBINA

### TEKSTUALNI DEL

#### 1. UVOD

- 1.1 Povzetek vsebine poročila
- 1.2 Geografsko geomorfološki opis območja
- 1.3 Kratek geološki opis širšega območja

#### 2 TERENSKE RAZISKAVE

- 2.1 Inženirsko-geološki pregled terena
- 2.2 Opis terenskih raziskovalnih del
  - 2.2.1 Vrtalna dela
  - 2.2.2 CPT sondiranje
  - 2.2.3 DMT sondiranje
  - 2.2.4 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom (DPSH)

#### 3 INŽENIRSKO GEOLOŠKE in HIDROGEOLOŠKE RAZMERE

- 3.1 Geološka sestava na območju podhoda, parkirišča in perona
- 3.2 Hidrogeološke razmere

#### 4. LABORATORIJSKE PREISKAVE

- 4.1 Potek in rezultati preiskav

#### 5. GEOTEHNIČNI POGOJI IZGRADNJE

- 5.1 Geomehanske karakteristike temeljnih tal
- 5.2 Geotehnični pogoji izgradnje podhoda
- 5.3 Geotehnični pogoji izgradnje parkirišča
- 5.4 Geotehnični pogoji izgradnje perona

## **GRAFIČNE PRILOGE**

- G.1        *Inženirsko-geološka karta z označenimi lokacijami geoloških raziskav*
- G.2        *Prečni inženirsko geološki prerez v območju podhoda, parkirišča in perona*
- G.3        *Geološko geotehnični profil vrtine V-1, fotografije jedra vrtine*  
▪        *plitva vrtina CPT-1, fotografije jedra vrtine*  
▪        *plitva vrtina DMT-1, fotografije jedra vrtine*
- G.4        *Grafični prikaz rezultatov terenskih geotehničnih meritev:*  
G.4.1.      *Grafični prikaz meritev na jedru vrtine z ročnim penetrometrom (RP) in žepno krilno sondom (ŽKS)*  
G.4.2        *CPTu sondiranje*  
G.4.3        *DMT sondiranje*  
G.4.4        *Sondiranje z dinamičnim penetrometrom-DPSH*
- G.5        *Zbirna preglednica rezultatov laboratorijskih preiskav*  
G.5.1        *Rezultati posameznih laboratorijskih preiskav*
- G.6        *Nosilnost temeljnih tal*
- G.7        *Fotodokumentacija*
-

## 1. UVOD

V naselju Vnanje Gorice se ob cesti Brezovica-Podpeč načrtuje izgradnja železniškega postajališča (perona) s podhodom pod železnico in parkirnim prostorom. Peron se bo raztezal v dolžini približno 50 m, za peronom je predvidena še izgradnja manjšega parkirišča površine cca 2000 m<sup>2</sup>.

Za potrebe projektiranja smo izvedli geološko-geomehanske preiskave. V tem poročilu so predstavljeni rezultati opravljenih preiskav in rezultati statičnih izračunov.

### 1.1 Povzetek vsebine poročila

Poročilo je sestavljeno iz treh glavnih sklopov. V prvem delu so predstavljene izvedene terenske raziskave, njihov obseg in rezultati teh preiskav. Lokacije vseh izvedenih raziskav so prikazane v prilogi na IG karti območja. Posebej je izdvojeno poglavje o opravljenih laboratorijskih preiskavah, grafično so rezultati posameznih preiskav predstavljeni v prilogah.

V drugem sklopu so opisane inženirsko-geološke ter hidrogeološke razmere na raziskovanem območju. Geološka sestava terena je predstavljena na prečnem geološkem prerezu. Na osnovi terenskih in laboratorijskih preiskav so bile določene glavne geomehanske karakteristike značilnih geoloških slojev.

V zadnjem delu so na osnovi določenih geomehanskih parametrov geoloških slojev izdelani izračuni nosilonosti temeljnih tal pod peronom in predlagani pogoji izgradnje za posamezne objekte. Opisani so geotehnični ukrepi pri izgradnji podhoda pod železnico in perona.

### 1.2 Geografsko geomorfološki opis območja

Vnanje Gorice ležijo na jugozahodnem delu Ljubljanskega barja, pod obronki manjšega hriba Veliki vrh. Predvideno območje izgradnje leži severno od naselja, na mestu kjer lokalna cesta Brezovica-Podpeč prečka železniško progo. Okoli naselja se razprostirajo obdelane poljske površine in travniki.

Na območju predvidene izgradnje, ki se nahaja med železnico, dvema lokalnima cestama in kolovozom je neobdelana travnata površina, na kateri je v njenem osrednjem delu nasut gramozni material (slika 1). Na zahodnem delu predvidenega območja, ob kolovozni cesti poteka zaraščen jarek/kanal.




Slika 1: Topografska slika z označenim območjem raziskav.

### 1.3 Kratek geološki opis širšega območja

Hribinsko podlago širšega območja tvorijo Srednje Triasne ( $T_2^1$ ) plasti, ki sestoje iz belosivega do temnosivega dolomita. Po podatkih OGK, list Kranj plasti dolomita izdanjajo na severozahodnem pobočju bližnjega hriba Veliki vrh. Nad dolomitno podlago so odloženi barjanski sedimenti (gline in zaglinjeni melj), slika 2.

Podobna geološka situacija je tudi na obravnavanem območju raziskav. Pod zaglinjenim nasipom leži glineni sloj, ki sega do dolomitne podlage. Podlaga se v smeri proti jugovzhodu (ozioroma proti hribu Veliki vrh) postopoma vzpenja, tako da se nahaja na globinah med 8,7 do 5,4m. Dolomitna kamnina je zaradi naravnih struktur, ki so »vpete« na širšem prostoru precej zdrobljena in porušena.



Slika 2: OGK, list Kranj z označenim območjem raziskav.

## 2 TERENSKE RAZISKAVE

### 2.1 Inženirsko-geološki pregled terena

Obravnavano območje je ravninsko, izdankov kamnin na raziskovanem območju ni. V osrednjem delu se nahaja tanek sloj nasutega gramoznega materiala, pod njim pa leži zaglinjen nasip. Na inženirsko-geološki karti so prikazane lokacije vseh izvedenih terenskih preiskav, lokacija geološkega prereza in lokacija podhoda ter parkirišča (priloga G.1).

### 2.2 Opis terenskih raziskovalnih del

Na predvideni lokaciji izgradnje so bile izvedene naslednje geološko-geotehnične terenske raziskave:

- Geomehanska vrtina globine 15,0 m.
- CPT sondiranje do globine 10m
- DMT sondiranje do globine 6 m
- 5 DPSH sondiranj globine od 3,8 do 4,4 m

Na območju podhoda je bila zavrtana geomehanska vrtina globine 15m v kateri se je v podlagi izvedlo 2 SPT testa. Za potrebe CPT sondiranja smo cca 3 m stran zavrtali še eno vrtino globine 2,5m (toliko da smo prevrtali nasip) in nato v njej skozi glinen sloj izvedli CPT sondiranje do globine 10m. Na drugi strani železnice oziroma bodočega podhoda se je prav tako zavrtala vrtine globine 2m v kateri smo nato v glinenem sloju do globine 6 metrov izvedli DMT sondiranje. Na območju parkirišča se je za potrebe določitve karakteristik zaglinjenega nasipa izvedlo še 5 DPSH sondiranj globine od 3,8 do 4,4 m.

#### 2.2.1 Vrtalna dela

Vrtalna dela je izvajalo podjetje ROVS d.o.o. Vse vrtine so bile vrtane rotacijsko, na suho s kontinuiranim jedrovanjem. Vrtina V-1, globine 15m na območju podhoda je bila zavrtana dobrih 8 metrov v podlago (4 m v preperel dolomit in 3 m v nepreperelo kamnino). Za potrebe izvedbe CPT in DMT sondiranj sta se skozi nasip zavrtali še 2 plitvi vrtini.

V vrtini V-1 sta se v dolomitni podlagi izvedla dva SPT testa, na pridobljenem jedru pa smo na zemljinah izvedli geotehnični vizualni popis po USCS klasifikaciji. Na osnovi popisa jedra vrtin smo izdelali geološko-geotehnične profile vrtin, ki so podani v prilogi G.3 (na njih sta prikazana tudi rezultata SPT testov), kjer se nahajajo tudi fotografije jedra vrtin. Iz vrtine V-1 so bili odvzeti karakteristični vzorci, ki smo jih preiskali v geomehanskem laboratoriju. Lokacije vrtin so prikazane na IG karti (priloga G.1) in prečnem geološkem prerezu (priloga G.2). Grafični prikaz meritev na

glinenem jedru z ročnim penetrometrom (RP) in žepno krilno sondu (ŽKS) je prikazan v prilogi G.4.1.

### **2.2.2 CPT sondiranje**

S tovrstnim sondiranjem smo zvezno ugotavljali slojevitost in geomehanske parametre tal na obravnavanem območju.

Za CPT preiskave smo uporabili stroj za vtiskanje (penetrometer) TG 63-100 proizvajalca PAGANI, opremljenega z merilno konico površine  $10\text{cm}^2$  in z oznako ME45 (št. certifikata o umeritvi 033/09 z dne 27.10.2009).

Kabinetno obdelavo merjenih vrednosti smo izvedli s programsko opremo CPeT-IT (ver. 1.6). Postopek obdelave merjenih podatkov, korekcije in postopki izračunavanja geomehanskih parametrov in klasifikacije zemljin, so razvidni na spletnem naslovu: <http://www.geologismiki.gr/Documents/CPeT-IT/HTML/index.html>.

Poleg meritev dinamičnih pornih tlakov med sondiranjem smo izvedli tudi meritve časovnega opazovanje spreminjanja pornih tlakov na določeni globini (disipacijski test) kar nam je služilo za posredno oceno koeficiente horizontalne konsolidacije  $c_h$  ter oceno vodoprepusnosti  $k_h$ .

Preiskave smo opravili skladno s standardoma SIST EN 1997-2:2007 in oSIST pr EN ISO 22467-1:2005.

Rezultate CPT sondiranja podajamo v prilogi G.4.2.

### **2.2.3 Sondiranje s ploskim dilatometrom DMT**

Podobno kot pri sondiranju CPT tudi z DMT sondiranjem pridobimo po globini zvezno količino podatkov o trdnostno-deformacijskih lastnostih tal, s pomočjo izvrednotenega materialnega indeksa pa lahko ločimo glinene in peščene sloje, oz. sloje ki so bolj ali slabše prepustni.

Postopek obdelave merjenih podatkov in postopki izračunavanja geomehanskih parametrov ter klasifikacije zemljin, so razvidni na spletnem naslovu: <http://www.marchetti-dmt.it/>

Preiskava, kakor tudi kasnejša obdelava merjenih podatkov, je potekala skladno s standardom SIST-TS CEN ISO/TS 22476-11:2008.

Rezultate DMT sondiranja podajamo v prilogi G.4.3.

#### **2.2.4. Sondiranje z dinamičnim penetrometrom (DPSH)**

Na obravnavanem območju smo izvedli 5 sond z dinamičnim penetrometrom tipa DPSH, s katerim smo ugotavljali debelino in gostotno stanje obstoječega nasipa.

Preiskave smo jih opravili skladno s standardom SIST EN ISO 22476-2:2005.

V rezultatih prikazujemo izmerjeno število udarcev potrebnih za 20 cm prodiranja konice ( $N_{20}$ ) v odvisnosti od globine in ekvivalentno število udarcev SPT ( $N_{60}$ ). Na podlagi slednjega lahko sklepamo, da je obstoječe nasutje pretežno v rahlem gostotnem stanju.

Rezultate preiskav podajamo v prilogi G.4.4.

### **3. INŽENIRSKO GEOLOŠKE RAZMERE**

#### **3.1 Geološka sestava na območju podhoda, parkirišča in perona**

Geološka sestava tal v območju podhoda in parkirišča je prikazana v prečnem geološkem prerezu (priloga G.2) in je določena na osnovi vrtine V-1 ter sond CPT-1 in DMT-1.

Večji del območja parkirišča je prekrit z gramoznim nasipom, ki sega le nekaj cm pod površino. Pod gramozom leži sloj zaglinjenega nasipa, ki sestoji iz karbonatnih kosov in kosov gradbenega materiala pomešanih v glineni matriks. Na območju parkirišča sega zaglinjen nasip do globine 2,2m, na drugi strani železnice pa do globine 0,9m. Pod nasipom leži temnosiva meljne gline (CL) z vložki melja in finega peska. Glina je v srednje gnetnem konsistenčnem stanju. Pod glinenim slojem nastopa dolomitna podlaga, ki se v smeri proti Velikemu vrhu postopoma dviga. Na območju parkirišča in podhoda je bila ugotovljen na globini 8,7 do 7,8 m, na drugi strani železniške proge pa na globini 5,4 m (sonda DMT-1). Zgornje 4 m je dolomit rjav in močneje preperel, od 12 m dalje pa je siv in nepreperel (vrtina V-1). Ne glede na način vrtanja ocenjujemo, da je kamninazaradi bližine tektonskih struktur precej zdrobljena in porušena.

#### **3.2 Hidrogeološke razmere**

Na širšem območju prevladujejo slabo prepustni barjanski sedimenti. V glinenem sloju na območju parkirišča (sonda CPT-1) so bili na globinah 3.44, 5.55 in 6.50 m izvedeni disipacijski testi, s katerimi je bil ugotovljen koeficent prepustnosti, ki znaša med  $10^{-7}$  in  $10^{-8}$  m/s. V laboratoriju so bili na dveh vzorcih (globina 3,3 in 6,0 m) izvedeni testi vodoprepustnosti, s katerimi je bil prav tako ugotovljena prepustnost

velikosti od  $2,38 \times 10^{-7}$  do  $3,71 \times 10^{-8}$  (na globini cca petih metrov). Povprečna vrednost vseh izvedenih preiskav znaša  $1,1 \times 10^{-7}$ .

Nivo podzemne vode je bil izmerjen dvakrat. Prvič v vrtini V-1 po končanju vseh del se je nahajal na globini 1,3m (vrtano takoj po večjih padavinah), drugič pa je bil merjen nekaj dni kasneje v obeh vrtinah v času izvedbe CPT in DMT sondiranj (globina podzemne vode na cca 2,0m). Kljub temu so možni višji vodostaji podzemne vode, zato za zgornjo koto varovanja kesonske izvedbe podhoda predlagamo 0,8 m od kote terena. Zaradi slabe prepustnosti gline bodo dotoki med gradnjo minimalni oziroma obvladljivi z gradbiščno črpalko. V primeru globokega vkopa (nad 5 m) obstaja možnost loma tal.

#### 4. LABORATORIJSKE PREISKAVE

V mesecu juniju so bili v geomehanskem laboratoriju IRGO preiskani 4 vzorci iz glinenega sloja odvzetih iz vrtine V-1. Preiskave so bile opravljene v okviru standarda SIST ENV 1997-2:2004. Preglednica vseh opravljenih raziskav je podana v prilogi G.5, posamezne rezultati preiskav pa so podani v prilogi G.5.1.

##### 4.1 Potek in rezultati preiskav

- **Preiskava vlažnosti**  
SIST-TS CEN ISO/TS 17892-1:2004

Vzorce, katerim smo določili naravno vlažnost, smo v sušilniku pri temperaturi 105°C osušili do stanja, ko se masa ni več spreminja. Povprečna vlažnost 4 vzorcev znaša 33,2%.

- **Preiskave naravne in suhe gostote  $\rho, \rho_d$**   
SIST-TS CEN ISO/TS 17892-2:2004

Prostorninsko težo smo določevali na preizkušancih, katere smo stehtali in izmerili geometrijske lastnosti, ki smo jih potrebovali za izračun. Naravna gostota  $\rho$  je bila na zemljini določena po metodi s cilindrom. S pomočjo naravne vlažnosti smo izračunali suho gostoto. Povprečna prostorninska teža 4 vzorcev znaša  $18,1 \text{kN/m}^3$ .

- **Preiskava Atterbergovih meja plastičnosti**  
SIST-TS CEN ISO/TS 17892-12:2004  
ASTM D2487

Mejo plastičnosti  $w_p$  smo določili s postopkom svaljanja zemljine po gladki podlagi. Z dodajanjem destilirane vode ali sušenjem smo zagotovili potrebno vlago, ki jo ima

material pri prehodu iz plastičnega v poltrdno stanje oz., ko so se svalki premera 3 mm začeli trgati na dolžini 3 cm. Mejo židkosti  $w_L$  smo določili s konusnim penetrom., 80g/30°. Na podlagi izračunanih parametrov smo izvrednotili indeks plastičnosti  $I_p$  in indeks konsistence  $I_c$ , zemljine pa klasificirali po USCS klasifikaciji (ASTM D2487). Trije vzorci pripadajo pustim glinam , eden pa melju.

- **Preiskave direktnega striga**  
SIST-TS CEN ISO/TS 17892-10:2004

Direktna strižna preiskava je potekala na preplavljenih in konsolidiranih vzorcih zemljin. Vzorci so bili vstavljeni v cilindre v intaktnem in porušenem stanju. Hitrost večanja strižnih deformacij pri strigu smo določili na podlagi časa konsolidacije posameznega vzorca. Direktni strig se je izvedel na 3 vzorcih. Strižni kot znaša od 28,8° do 31,8°, kohezijska trdnost pa od 0-11 kPa.

- **Preiskave modula stisljivosti in vodoprepustnosti**  
SIST-TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

Stisljivost vzorca smo preiskovali v mehansko obremenjenem edometru prereza 70 mm in višine 20 mm, kjer smo ga osno obremenjevali pri različnih napetostih. Vzorec je bil vstavljen v cilinder edometra v intaktnem stanju. Moduli stisljivosti so bili izračunani iz končnih odčitkov deformacij pri posameznih bremenskih stopnjah. Povprečna vrednost  $M_v$  štirih vzorcev pri bremenski stopnji 100 kPa (približna na 5 metrih globine) znaša 2,44 MPa

Določitev koeficenta prepustnosti za vodo smo izvedli po postopku s spremenljivim hidravličnim padcem, kar je v našem primeru pomenilo, da smo preiskave izvajali v edometru opremljenim s sistemom za merjenje vodoprepustnosti. Povprečna vrednost koeficenta vodoiprepustnosti pri bremenski stopnji 100kPa znaša 1,38E-07.

## 5. GEOTEHNIČNI POGOJI IZGRADNJE

### 5.1 Geomehanske karakteristike temeljnih tal

Na osnovi rezultatov sondažnega vrtanja in CPT ter DMT sondiranja smo geološke materiale na obravnavanem območju razdelili na 4 karakterističnih slojev in sicer:

1. Nasip
2. Sloj meljne gline z redkimi tankimi vložki peska (CL)
3. PODLAGA-preperel dolomit
4. PODLAGA-dolomit

Trdnostno deformacijske karakteristike glinenega sloja sloja so določene na osnovi rezultatov CPT in DMT sondiranj in laboratorijskih preiskav.

Preglednica 1: Geomehamnske karakteristike značilnih geoloških materialov na območju gradnje.

Sloj	Geološki material	$\gamma$ (kN/m <sup>3</sup> )	C (kPa)	$\Phi$ (°)	$c_u$ (kPa) a)	$q_u$ (kPa)	$M_v$ (MPa)	k (m/s)
1	NASIP		0	29			8-10	
2	Siva meljna glina (CL)	18,1	5	28	30	65	$4,1^1$ $2,4^2$	1,1E-07
3	PODLAGA-preperel dolomit			$37^4$			$38^3$	
4	PODLAGA-dolomit							

#### Modul stisljivosti ( $M_v$ )

<sup>1</sup> Določeno z DMT sondiranjem

<sup>2</sup> Določeno iz laboratorijskih preiskav na globini cca 5m.

<sup>3</sup> Določeno z DMT sondiranjem

<sup>4</sup> Določeno z CPT sondiranjem

Rezultati meritev modula stisljivosti (M) sive meljne gline s CPT sondiranjem kažejo na vrednosti med 2-4 MPa.

## 5.2 Geotehnični pogoji izgradnje podhoda

Predvidena je izvedba podhoda pod železniško progo, z uporabo izkopavanja in spodrivanja AB škatlastega profila. Podhod bo večinoma potekal v plasti gline, mestoma pa bo segal že do preperelega dolomita. Dopustne napetosti v glini, zasičeni z vodo, znašajo  $q_{dop} = 140\text{kN/m}^2$ . Zaradi nižje nosilnosti gline priporočamo, da se na mestih, kjer se bo temeljna plošča podhoda nahajala v glini, le-to odstrani in nadomesti s tamponsko blazino do preperelega dolomita. Modul reakcije tal za prepereli dolomit ocenjujemo na  $k = 60\ 000\text{kN/m}^3$ , za glico na globini 5m pa  $k = 1400\text{kN/m}^3$ .

Glede na to, da bo izkop za AB škatlast profil potekal v zasičeni glini, se brežine gradbene jame ne bodo mogle izvesti v strmem naklonu. Brežine bo potrebno dodatno ščititi. Priporočamo varovanje brežin z berlinsko steno ali zagatnicam, ki se dodatno sidra ali razpira.

Zaradi slabe prepustnosti gline ocenjujemo, da bodo dotoki vode med gradnjo minimalni oziroma obladljivi z gradbiščno črpalko.

### **5.3 Geotehnični pogoji izgradnje parkirišča**


Pri izvedbi parkirišča se načrtuje odstranitev krovnega sloja v globini 1m ter novo nasutje v debelini 0,50m. Načrtovano parkirišče bo tako cca 0,50m pod obstoječim terenom. Ker se na parkirišču predvideva samo promet osebnih vozil, bistvenih posedkov ne pričakujemo.


Nivo izmerjene podzemne vode je bil na globini 1,30m, vendar pa so ob ekstremnih padavinah možni tudi višji vodostaji, zato lahko takrat pride do začasnega zastajanja vode na parkirišču.

### **5.4 Geotehnični pogoji izgradnje perona**

Ob postajališču se bo izvedel peron, ki bo hkrati služil kot temelj za konstrukcijo nadstreška. Temelj bo segal do 1,40m globoko in bo tako lahko segal pod gladino talne vode, v nasipu ali glini, odvisno od geometrije terena. Dopustne napetosti v potopljenem nasipu znašajo  $q_{dop} = 170\text{kN/m}^2$ , v glini, zasičeni z vodo, pa znašajo  $q_{dop}=140\text{kN/m}^2$  (priloga G.6).

Modul reakcije tal za nasip ocenujemo na  $k = 1100\text{kN/m}^3$ , za glino neposredno pod nasipom pa  $k = 300\text{kN/m}^3$ .





id.št. IZS-0059	IME IN PRIIMEK mag. Brane Merhar, u.d.i.geol	ID. ŠT. RG-0104	PODPIS <i>Merhar</i>	DATUM Junij 2010	Naročnik LINEAL d.o.o. Jezdarska ulica 3 Maribor
<b>PROJEKT:</b> GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO ZA ŽELEZNIŠKO POSTAJALIŠČE, ŽELEZNIŠKI PODHOD IN PARKIRNI PROSTOR V VNANJIH GORICAH					
Vodja projekta	mag. Brane Merhar, u.d.i.geol	RG-0104	<i>Merhar</i>	Junij 2010	Faza projekta
Izdelava:	mag. Brane Merhar, u.d.i.geol	RG-0104	<i>Merhar</i>	Junij 2010	Št. projekta: 271/10
Načrt Prečni geološki prerez v območju predvidenega podhoda, perona in parkirišča					Merilo 1:100 St.priloge G.2

### G.3

#### **Geološko geotehnični profili vrtine V-1, fotografije jedra vrtine**

- plitva vrtina CPT-1, fotografije jedra vrtine
- plitva vrtina DMT-1, fotografije jedra vrtine




# GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE

List: 1/2

## Oznaka vrtine: V-1

Datum vrtanja: <b>01.06.2010</b>	Kartiral: <b>Teja Fabjan</b>	Globina: <b>15.0m</b>	Koordinate: <b>X:</b> <b>Y:</b> <b>Z:</b>
Izvajalec vrtanja: <b>ROVS d.o.o.</b>	Obdelal: <b>Teja Fabjan</b>	Merilo: <b>1:50</b>	
Investitor:	Pregledal: <b>mag. B. Merhar, u.d.i.geol.</b>		

GLOBINA		LITOLOŠKI	USCS klasif.	GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI OPIS	Geol. starost	Podz. voda	Rezultati terenskih in laborat. preiskav			
n.m.v.	m	STOLPEC					R.P. (kPa)	Krilna sonda (kPa)	SPT (EC7)	Vzorec




**Lokacija:** Vnanje Gorica

**Oznaka vrtine:**  
**V-1**

Datum vrtanja: <b>01.06.2010</b>	Kartiral: <b>Teja Fabjan</b>	Globina: <b>15.0m</b>	Koordinate: <b>X:</b>
Izvajalec vrtanja: <b>ROVS d.o.o.</b>	Obdelal: <b>Teja Fabjan</b>	Merilo: <b>1:50</b>	<b>Y:</b>
Investitor:	Pregledal: <b>mag. B. Merhar, u.d.i.geol.</b>		<b>Z:</b>

<b>GLOBINA</b> n.m.v.	<b>LITOLOŠKI STOLPEC</b> m	<b>USCS klasif.</b>	<b>GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI OPIS</b>	<b>Rezultati terenskih in laborat. preiskav</b>				
				<b>Geol. starost</b>	<b>Podz. voda</b>	<b>R.P. (kPa)</b>	<b>Krilna sonda (kPa)</b>	<b>SPT (EC7)</b>
-11.0						0	200	400
-12.0						0	110	220
-13.0								
-14.0								
-15.0								



Vnanje Gorice: VRTINA V-1  
1.6.2010

0 m



4 m

4 m



8 m

**8 m**



**13 m**

**13 m**




**15 m**

**Lokacija:** Vnanje Gorica

**Oznaka vrtine:**  
**CPT-1**

Datum vrtanja: <b>01.06.2010</b>	Kartiral: <b>Teja Fabjan</b>	<b>Globina:</b> <b>2.5m</b>	<b>Koordinate:</b>
Izvajalec vrtanja: <b>ROVS d.o.o.</b>	Obdelal: <b>Teja Fabjan</b>	<b>Merilo:</b> <b>1:50</b>	<b>X:</b> <b>Y:</b> <b>Z:</b>
Investitor:	Pregledal: <b>mag. B. Merhar, u.d.i.geol.</b>		




**Lokacija:** Vnanje Gorica

**Oznaka vrtine:**  
**DMT-1**

Datum vrtanja: <b>01.06.2010</b>	Kartiral: <b>Teja Fabjan</b>	Globina: <b>2.0m</b>	Koordinate: <b>X:</b>
Izvajalec vrtanja: <b>ROVS d.o.o.</b>	Obdelal: <b>Teja Fabjan</b>	Merilo: <b>1:50</b>	<b>Y:</b>
Investitor:	Pregledal: <b>mag. B. Merhar, u.d.i.geol.</b>		<b>Z:</b>

<b>GLOBINA</b> n.m.v.	<b>LITOLOŠKI STOLPEC</b>	<b>USCS klasif.</b>	<b>GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNI OPIS</b>	<b>Geol. starost</b>	<b>Podz. voda</b>	<b>Rezultati terenskih in laborat. preiskav</b>			
						<b>R.P. (kPa)</b>	<b>Krilna sonda (kPa)</b>	<b>SPT (EC7)</b>	<b>Vzorec</b>



Vnanje Gorice: CPT-1  
1.6.2010

0 m



2,5 m

Vnanje Gorice: DMT-1  
1.6.2010

0 m



2 m

## G.4

### ***Grafični prikaz rezultatov terenskih geotehničnih meritev***

#### **G.4.1**

***Grafični prikaz meritev na jedru vrtine z ročnim penetrometrom (RP) in žepno krilno sondo (ŽKS)***


Lokacija: Vnanje Gorice  
Datum: 1.6.2010  
Obdelava: B.Merhar, T.Fabjan  
**VRTINA V-1**

### MERITVE Z ŽEPNO KRILNO SONDO IN ROČNIM PENETROMETROM

#### Vrtina: V-1

##### Krilna sonda      Ročni penetr.

globina	trdnost	globina	tlačna	ŽKS	RP
m	kPa	m	kPa		
2,9	31	2,4	130		
3,2	23	2,55	70		
3,8	31	2,95	80		
4,6	28	3,2	70		
4,8	24	3,9	100		
5,1	37	4,5	60	St. meritev	16 14
5,4	32	5	50	min.	23 50
5,65	32	5,5	70	max.	47 140
5,9	25	6	60	POVP	34,13 77,50
6,4	29	6,5	55	MEDIANA	32 70
6,65	33	7	70	0,95	1,64 1,64
6,9	46	7,1	65	STDEV	7,91 27,16
7,15	42	7,6	65	KARAKT.	30,87 65,56
7,4	43	7,7	140	VREDN.(95%)	
7,55	43				
7,7	47				



#### Vrtina: CPT-1

##### Krilna sonda      Ročni penetr.

globina	trdnost	globina	tlačna
m	kPa	m	kPa
2,4	32	2,4	60

#### Vrtina: DMT-1


##### Krilna sonda      Ročni penetr.

globina	trdnost	globina	tlačna	St. meritev	ŽKS	RP
m	kPa	m	kPa	min.		
0,9	60	1	75	28	5	
1	43	1,4	100	63	110	
1,2	42	1,6	110	47,71	77,00	
1,45	37	1,8	70	43	75	
1,5	63	2	30	13,66	31,14	
1,75	61					
1,9	28					
				KARAKT.	39,22	54,09
				VREDN.(95%)		




**G.4.2**

*CPT sondiranje*

**Project:**
**CPT: CPT-1 - Total depth: 9.99 (m)**




The plot below presents the cross correlation coefficient between the raw qc and fs values (as measured on the field). X axes presents the lag distance (one lag is the distance between two successive CPT measurements).

**Cross correlation between qc & fs**


Project:






CPT: CPT-1 - Total depth: 9.99 (m)

### SBT - Bq plots (normalized)



## **Project:**

**CPT: CPT-1 - Total depth: 9.99 (m)**




## SBTn legend

- |   |                           |  |                              |  |                                   |
|---|---------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
| <span style="color: red;">█</span>              | 1. Sensitive fine grained | <span style="background-color: teal;">█</span>       | 4. Clayey silt to silty clay | <span style="background-color: orange;">█</span> | 7. Gravely sand to sand           |
| <span style="background-color: brown;">█</span> | 2. Organic material       | <span style="background-color: lightgreen;">█</span> | 5. Silty sand to sandy silt  | <span style="background-color: grey;">█</span>   | 8. Very stiff sand to clayey sand |
| <span style="background-color: blue;">█</span>  | 3. Clay to silty clay     | <span style="background-color: tan;">█</span>        | 6. Clean sand to silty sand  | <span style="background-color: white;">█</span>  | 9. Very stiff fine grained        |

Project:

CPT: CPT-1 - Total depth: 9.99 (m)



#### Calculation parameters

Permeability: Based on SBT<sub>n</sub>

SPT N<sub>60</sub>: Based on I<sub>c</sub> and q<sub>t</sub>

Young's modulus: Based on variable alpha using I<sub>c</sub> (Robertson, 2009)


Relative desnisty constant, C<sub>Dr</sub>: 350.0

Phi: Based on Kulhawy & Mayne (1990)

User defined estimation data

Project:

CPT: CPT-1 - Total depth: 9.99 (m)



#### Calculation parameters

Constrained modulus: Based on variable *alpha* using  $I_c$  and  $Q_{tn}$  (Robertson, 2009)

Go: Based on variable *alpha* using  $I_c$  (Robertson, 2009)

Undrained shear strength cone factor for clays,  $N_{kt}$ : 16


OCR factor for clays,  $N_{kt}$ : 0.33

● User defined estimation data


lokacija meritev: **Vnanje Gorice**  
oznaka sonde: **CPT- 1**  
datum preiskave: .  
obdelal: **M.Filipič**

oprema za vtiskanje: **Pagani TG 63-100**  
konica: **ME 118**  
št certifikata o umeritvi: **074/09**  
opombe: .


x: .  
y: .  
z: .  
nivo vode [m]: **2.00**



<b>globina:</b> <b>3.44</b> m		
zemljinja:	CH-CL;sg.	
u <sub>o</sub> :	42.1	kPa
u <sub>i</sub> :	74.5	kPa
1/m:	1.13	min
t <sub>50</sub> :	0.32	min
<b>ocenjen koeficient konsolidacije c<sub>h</sub> [m<sup>2</sup>/s]</b>		
I <sub>r</sub> = 50	Teh, 1987	Robertson et. al., 1992b
	<b>2.2E-05</b>	<b>3.14E-05</b>
I <sub>r</sub> = 500		
	<b>7.0E-05</b>	<b>1.04E-04</b>
<b>ocenjen koeficient vodoprepustnosti k<sub>h</sub> [m/s]</b>		
Parez & Fauriel, 1988	Schmertmann, 1974	Robertson et. al., 1992a
<b>2.5E-07</b>		od                    do
		<b>5.11E-07      2.85E-05</b>



<b>globina:</b> <b>5.55</b> m		
zemljinja:	CH-CL;sg.	
u <sub>o</sub> :	34.8	kPa
u <sub>i</sub> :	194.2	kPa
1/m:	3.17	min
t <sub>50</sub> :	2.51	min
<b>ocenjen koeficient konsolidacije c<sub>h</sub> [m<sup>2</sup>/s]</b>		
I <sub>r</sub> = 50	Teh, 1987	Robertson et. al., 1992b
	<b>2.8E-06</b>	<b>4.11E-06</b>
I <sub>r</sub> = 500		
	<b>8.9E-06</b>	<b>1.38E-05</b>
<b>ocenjen koeficient vodoprepustnosti k<sub>h</sub> [m/s]</b>		
Parez & Fauriel, 1988	Schmertmann, 1974	Robertson et. al., 1992a
<b>1.9E-08</b>		od                    do
		<b>6.45E-08      3.27E-06</b>




lokacija meritev: **Vnanje Gorice**  
 oznaka sonde: **CPT- 1**  
 datum preiskave: .  
 obdelal: **M.Filipič**


oprema za vtiskanje: **Pagani TG 63-100**  
 konica: **ME 118**  
 št certifikata o umeritvi: **074/09**  
 opombe: .

x: .  
 y: .  
 z: .

nivo vode [m]: **2.00**



<b>globina:</b>	<b>6.50</b>	<b>m</b>
zemljinja:	CH-CL;sg.	
u <sub>o</sub> :	44.1	kPa
u <sub>i</sub> :	182.9	kPa
1/m:	2.34	min
t <sub>50</sub> :	1.37	min
<b>ocenjen koeficient konsolidacije c<sub>h</sub> [m<sup>2</sup>/s]</b>		
I <sub>r</sub> = 50	Teh, 1987 <b>5.2E-06</b>	Robertson et. al., 1992b <b>7.48E-06</b>
I <sub>r</sub> = 500	<b>1.6E-05</b>	<b>2.50E-05</b>
<b>ocenjen koeficient vodoprepustnosti k<sub>h</sub> [m/s]</b>		
Parez & Fauriel, 1988	Schmertmann, 1974	Robertson et. al., 1992a od                    do <b>4.0E-08</b> <b>1.19E-07      6.18E-06</b>



### **G.4.3**


***DMT sondiranje***

Vnanje Gorice - železniški podhod  
INTERPRETED GEOTECHNICAL PARAMETERS


Lineal d.d.

TEST  
**DMT-1**  
9 JUN 2010


MATERIAL INDEX




CONSTRAINED MODULUS




UNDRAINED SHEAR STRENGTH






HORIZONTAL STRESS INDEX





## DILATOMETER TEST ( D M T )

Vnanje Gorice - železniški podhod	Lineal d.d.	TEST
INTERPRETED GEOTECHNICAL PARAMETERS		DMT-1 9 JUN 2010



DMT-1										LEGEND										INTERPRETED PARAMETERS										Z below SEA FLOOR									
9 JUN 2010										Z = Depth Below Ground Level Po,P1,P2 = Corrected A,B,C readings Id = Material Index Ed = Dilatometer Modulus Ud = Pore Press. Index = $(P2-Uo)/(Po-Uo)$ Gamma = Bulk unit weight Sigma' = Effective overb. stress Uo = Pore pressure										Phi = Safe floor value of Friction Angle Ko = In situ earth press. coeff. M = Constrained modulus (at Sigma') Cu = Undrained shear strength Ocr = Overconsolidation ratio (OCR = 'relative OCR'- generally realistic. If accurate independent OCR available, apply suitable factor)										DeltaA = 11 kPa DeltaB = 42 kPa GammaTop = 17.0 kN/m <sup>3</sup> FactorEd = 34.7 ZMCaL = 0.0 kPa ZMAB = 0.0 kPa ZMC = 0.0 kPa Zabs = 0.0 m Zw = 2.0 m									
Lineal d.d. Vnanje Gorice - železniški podvod																																							

WaterTable at 2.00 m

Reduction formulae according to Marchetti, ASCE Geot.Jnl.Mar. 1980, Vol.109, 299-321; Phi according to TC16 ISSMGE, 2001

Z (m)	A (kPa)	B (kPa)	C (kPa)	Po (kPa)	P1 (kPa)	P2 (kPa)	Gamma (kN/m <sup>3</sup> )	Sigma' (kPa)	Uo (kPa)	Id	Kd	Ed (MPa)	Ud	Ko	Ocr	Phi (Deg)	M (MPa)	Cu (kPa)	DMT-1 DESCRIPTION	
2.0	5	60		16	18		14.7	34	0	0.13	0.5	0.1		< 0.3	<0.8		0.1	1	MUD	
2.2	35	245		38	203		16.7	35	2	4.56	1.0	5.7			28	4.9			SAND	
2.4	32	125		41	83		15.7	36	4	1.13	1.0	1.5		< 0.3	<0.8		1.2	3	SILT	
2.6	155	500		151	458		17.7	38	6	2.11	3.9	10.6			36	17.3			SILTY SAND	
2.8	90	660		75	618		17.7	39	8	8.07	1.7	18.8			31	18.3			SAND	
3.0	43	135	9	52	93	20	15.7	41	10	0.97	1.0	1.4	0.24	< 0.3	<0.8		1.2	4	SILT	
3.2	210	750		197	708		17.7	42	12	2.77	4.4	17.7			37	31.5			SILTY SAND	
3.4	180	308		187	266		15.7	43	14	0.45	4.0	2.7		0.98	3.0		4.3	23	SILTY CLAY	
3.6	170	300		177	258		15.7	45	16	0.50	3.6	2.8		0.91	2.5		4.1	21	SILTY CLAY	
3.8	100	211		108	169		15.7	46	18	0.67	2.0	2.1		0.54	0.98		1.8	10	CLAYEY SILT	
4.0	250	830	20	235	788	31	18.6	47	20	2.57	4.6	19.2	0.05		37	34.6			SILTY SAND	
4.2	100	308		103	266		16.7	49	22	1.99	1.7	5.6			31	4.8			SILTY SAND	
4.4	218	455		220	413		16.7	50	24	0.98	3.9	6.7		0.97	2.9		10.5	26	SILT	
4.6	235	408		240	366		16.7	51	26	0.59	4.2	4.4		1.0	3.2		7.0	28	SILTY CLAY	
4.8	232	395	95	238	353	106	16.7	53	27	0.55	4.0	4.0	0.37	0.98	2.9		6.2	27	SILTY CLAY	
5.0	255	375		263	333		15.7	54	29	0.30	4.3	2.4		1.0	3.3		4.0	31	CLAY	
5.2	60	225		65	183		16.7	55	31	3.46	0.6	4.1			25	3.5			SAND	
5.4	180	1190		143	1148		17.7	57	33	9.15	1.9	34.9			32	37.4			SAND	
5.6	215	985		190	943		17.7	58	35	4.86	2.7	26.1			34	35.2			SAND	
5.8	85	980	28	58	938	39	16.7	60	37	43.32	0.3	30.5	0.08			26.0				SAND
6.0	165	2000		106	1958		17.7	61	39	27.91	1.1	64.3			29	54.6			SAND	

#### G.4.4

##### ***Sondiranje z dinamičnim penetrometrom-DPSH***

objekt: VNANJE GORICE

naprava: Pagani TG 63-100

energijski faktor  $E_r$ : 73% ( $k_{60}=1.22$ )

naročnik:

konica: 20 cm<sup>2</sup> / 90°specif. delo/udarec  $E_n$ : 2336 J/cm<sup>2</sup>

mesto - odsek: DP-1

bat: 63.5 kg, h = 75 cm

X:

oznaka sonde:

drogovje: φ32mm, 6.20 kg/m


y:

opombe:

nivo vode: m

z:

d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []	d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []
0,2	7	5,4	12,8	18,8	10,2				
0,4	3	2,3	5,5	7,9	10,4				
0,6	2	1,4	3,7	5,2	10,6				
0,8	1	0,7	1,8	2,5	10,8				
1,0	1	0,7	1,8	2,5	11,0				
1,2	2	1,4	3,7	4,9	11,2				
1,4	3	2,1	5,5	7,2	11,4				
1,6	3	2,0	5,5	7,1	11,6				
1,8	2	1,3	3,7	4,7	11,8				
2,0	1	0,7	1,8	2,3	12,0				
2,2	1	0,7	1,8	2,3	12,2				
2,4	2	1,3	3,7	4,4	12,4				
2,6	1	0,6	1,8	2,2	12,6				
2,8	8	4,9	14,6	17,2	12,8				
3,0	1	0,6	1,8	2,1	13,0				
3,2	3	1,8	5,5	6,2	13,2				
3,4	3	1,8	5,5	6,1	13,4				
3,6	3	1,7	5,5	6,1	13,6				
3,8	3	1,7	5,5	6,0	13,8				
4,0	2	1,1	3,7	4,4	14,0				
4,2	3	1,7	5,5	6,6	14,2				
4,4	2	1,1	3,7	4,3	14,4				
4,6					14,6				
4,8					14,8				
5,0					15,0				
5,2					15,2				
5,4					15,4				
5,6					15,6				
5,8					15,8				
6,0					16,0				
6,2					16,2				
6,4					16,4				
6,6					16,6				
6,8					16,8				
7,0					17,0				
7,2					17,2				
7,4					17,4				
7,6					17,6				
7,8					17,8				
8,0					18,0				
8,2					18,2				
8,4					18,4				
8,6					18,6				
8,8					18,8				
9,0					19,0				
9,2					19,2				
9,4					19,4				
9,6					19,6				
9,8					19,8				
10,0					20,0				

N<sub>20</sub> ... izmerjeno št. udarcev/20 cm ; N<sub>60 SPT</sub> .... ekvivalentno št. udarcev SPT (N<sub>20</sub> x 1.5 x k<sub>60</sub>)

objekt: **VNANJE GO**naprava: **Pagani TG 63-100**energijski faktor  $E_r$ : **73% ( $k_{60}=1.22$ )**

naročnik:

konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**specif. delo/udarec  $E_n$ : **2336 J/cm<sup>2</sup>**mesto - odsek: **DP-2**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**

X:

oznaka sonde:

drogovje: **Ø32mm, 6.20 kg/m**


y:

opombe:

nivo vode: **m**

z:

d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []	d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []
0,2	10	7,8	18,3	26,9	10,2				
0,4	5	3,9	9,2	13,2	10,4				
0,6	7	5,0	12,8	18,1	10,6				
0,8	7	5,0	12,8	17,8	10,8				
1,0	8	5,7	14,6	20,0	11,0				
1,2	5	3,6	9,2	12,3	11,2				
1,4	3	2,1	5,5	7,2	11,4				
1,6	4	2,6	7,3	9,5	11,6				
1,8	3	2,0	5,5	7,0	11,8				
2,0	2	1,3	3,7	4,6	12,0				
2,2	2	1,3	3,7	4,5	12,2				
2,4	2	1,3	3,7	4,4	12,4				
2,6	1	0,6	1,8	2,2	12,6				
2,8	2	1,2	3,7	4,3	12,8				
3,0	1	0,6	1,8	2,1	13,0				
3,2	1	0,6	1,8	2,1	13,2				
3,4	2	1,2	3,7	4,1	13,4				
3,6	2	1,1	3,7	4,0	13,6				
3,8	2	1,1	3,7	4,0	13,8				
4,0	1	0,6	1,8	2,2	14,0				
4,2	2	1,1	3,7	4,4	14,2				
4,4					14,4				
4,6					14,6				
4,8					14,8				
5,0					15,0				
5,2					15,2				
5,4					15,4				
5,6					15,6				
5,8					15,8				
6,0					16,0				
6,2					16,2				
6,4					16,4				
6,6					16,6				
6,8					16,8				
7,0					17,0				
7,2					17,2				
7,4					17,4				
7,6					17,6				
7,8					17,8				
8,0					18,0				
8,2					18,2				
8,4					18,4				
8,6					18,6				
8,8					18,8				
9,0					19,0				
9,2					19,2				
9,4					19,4				
9,6					19,6				
9,8					19,8				
10,0					20,0				


 N<sub>20</sub> ... izmerjeno št. udarcev/20 cm ; N<sub>60SPT</sub> .... ekvivalentno št. udarcev SPT (N<sub>20</sub> × 1.5 × k<sub>60</sub>)

objekt: VNANJE GO

naprava: **Pagani TG 63-100**

energijski faktor  $E_r$ : 73% ( $k_{60}=1.22$ )

naročnik:

konica: 20 cm<sup>2</sup> / 90°

specif. delo/udarec  $E_n$ : **2336 J/cm<sup>2</sup>**

mesto - odsek: **DP-3**

bat: 63.5 kg, h = 75 cm

x:

oznaka sonde:

drogové: **Ø32mm, 6,20 kg/m**


v:

opombe:

nivo vode: **m**

z:

d [m]	N <sub>20</sub> [ ]	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> [ ]	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> [ ]	d [m]	N <sub>20</sub> [ ]	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> [ ]	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> [ ]
0,2	29	22,5	53,1	59,1	10,2				
0,4	9	7,0	16,5	23,8	10,4				
0,6	5	3,6	9,2	12,9	10,6				
0,8	3	2,1	5,5	7,6	10,8				
1,0	3	2,1	5,5	7,5	11,0				
1,2	3	2,1	5,5	7,4	11,2				
1,4	12	8,5	22,0	28,9	11,4				
1,6	3	2,0	5,5	7,1	11,6				
1,8	3	2,0	5,5	7,0	11,8				
2,0	2	1,3	3,7	4,6	12,0				
2,2	1	0,7	1,8	2,3	12,2				
2,4	1	0,7	1,8	2,2	12,4				
2,6	1	0,6	1,8	2,2	12,6				
2,8	1	0,6	1,8	2,1	12,8				
3,0	1	0,6	1,8	2,1	13,0				
3,2	2	1,2	3,7	4,2	13,2				
3,4	2	1,2	3,7	4,1	13,4				
3,6	1	0,6	1,8	2,0	13,6				
3,8	1	0,6	1,8	2,0	13,8				
4,0					14,0				
4,2					14,2				
4,4					14,4				
4,6					14,6				
4,8					14,8				
5,0					15,0				
5,2					15,2				
5,4					15,4				
5,6					15,6				
5,8					15,8				
6,0					16,0				
6,2					16,2				
6,4					16,4				
6,6					16,6				
6,8					16,8				
7,0					17,0				
7,2					17,2				
7,4					17,4				
7,6					17,6				
7,8					17,8				
8,0					18,0				
8,2					18,2				
8,4					18,4				
8,6					18,6				
8,8					18,8				
9,0					19,0				
9,2					19,2				
9,4					19,4				
9,6					19,6				
9,8					19,8				
10,0					20,0				



$N_{20}$  ... izmerjeno št. udarcev/20 cm ;  $N_{60\text{ SPT}}$  .... ekvivalentno št. udarcev SPT ( $N_{20} \times 1.5 \times k_{60}$ )

objekt: **VNANJE GO**naprava: **Pagani TG 63-100**energijski faktor  $E_r$ : **73% ( $k_{60}=1.22$ )**

naročnik:

konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**specif. delo/udarec  $E_n$ : **2336 J/cm<sup>2</sup>**mesto - odsek: **DP-4**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**

X:

oznaka sonde:

drogovje: **Ø32mm, 6.20 kg/m**


y:

opombe:

nivo vode: **m**

z:

d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []	d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []
0,2	5	3,9	9,2	13,5	10,2				
0,4	4	3,1	7,3	10,6	10,4				
0,6	3	2,1	5,5	7,8	10,6				
0,8	2	1,4	3,7	5,1	10,8				
1,0	2	1,4	3,7	5,0	11,0				
1,2	1	0,7	1,8	2,5	11,2				
1,4	2	1,4	3,7	4,8	11,4				
1,6	1	0,7	1,8	2,4	11,6				
1,8	2	1,3	3,7	4,7	11,8				
2,0	2	1,3	3,7	4,6	12,0				
2,2	2	1,3	3,7	4,5	12,2				
2,4	2	1,3	3,7	4,4	12,4				
2,6	2	1,2	3,7	4,4	12,6				
2,8	1	0,6	1,8	2,1	12,8				
3,0	2	1,2	3,7	4,2	13,0				
3,2	2	1,2	3,7	4,2	13,2				
3,4	3	1,8	5,5	6,1	13,4				
3,6	1	0,6	1,8	2,0	13,6				
3,8	2	1,1	3,7	4,0	13,8				
4,0	3	1,7	5,5	6,7	14,0				
4,2	1	0,6	1,8	2,2	14,2				
4,4					14,4				
4,6					14,6				
4,8					14,8				
5,0					15,0				
5,2					15,2				
5,4					15,4				
5,6					15,6				
5,8					15,8				
6,0					16,0				
6,2					16,2				
6,4					16,4				
6,6					16,6				
6,8					16,8				
7,0					17,0				
7,2					17,2				
7,4					17,4				
7,6					17,6				
7,8					17,8				
8,0					18,0				
8,2					18,2				
8,4					18,4				
8,6					18,6				
8,8					18,8				
9,0					19,0				
9,2					19,2				
9,4					19,4				
9,6					19,6				
9,8					19,8				
10,0					20,0				

N<sub>20</sub> ... izmerjeno št. udarcev/20 cm ; N<sub>60SPT</sub> .... ekvivalentno št. udarcev SPT (N<sub>20</sub> x 1.5 x k<sub>60</sub>)

objekt: **VNANJE GO**naprava: **Pagani TG 63-100**energijski faktor  $E_r$ : **73% ( $k_{60}=1.22$ )**

naročnik:

konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**specif. delo/udarec  $E_n$ : **2336 J/cm<sup>2</sup>**mesto - odsek: **DP-5**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**

X:

oznaka sonde:

drogovje: **Ø32mm, 6.20 kg/m**


y:

opombe:

nivo vode: **m**

z:

d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []	d [m]	N <sub>20</sub> []	q <sub>d</sub> [MPa]	N <sub>60SPT</sub> []	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> []
0,2	7	5,4	12,8	18,8	10,2				
0,4	3	2,3	5,5	7,9	10,4				
0,6	10	7,1	18,3	25,9	10,6				
0,8	4	2,8	7,3	10,2	10,8				
1,0	3	2,1	5,5	7,5	11,0				
1,2	3	2,1	5,5	7,4	11,2				
1,4	1	0,7	1,8	2,4	11,4				
1,6	1	0,7	1,8	2,4	11,6				
1,8	1	0,7	1,8	2,3	11,8				
2,0	2	1,3	3,7	4,6	12,0				
2,2	2	1,3	3,7	4,5	12,2				
2,4	1	0,7	1,8	2,2	12,4				
2,6	1	0,6	1,8	2,2	12,6				
2,8	1	0,6	1,8	2,1	12,8				
3,0	1	0,6	1,8	2,1	13,0				
3,2					13,2				
3,4					13,4				
3,6					13,6				
3,8					13,8				
4,0					14,0				
4,2					14,2				
4,4					14,4				
4,6					14,6				
4,8					14,8				
5,0					15,0				
5,2					15,2				
5,4					15,4				
5,6					15,6				
5,8					15,8				
6,0					16,0				
6,2					16,2				
6,4					16,4				
6,6					16,6				
6,8					16,8				
7,0					17,0				
7,2					17,2				
7,4					17,4				
7,6					17,6				
7,8					17,8				
8,0					18,0				
8,2					18,2				
8,4					18,4				
8,6					18,6				
8,8					18,8				
9,0					19,0				
9,2					19,2				
9,4					19,4				
9,6					19,6				
9,8					19,8				
10,0					20,0				


 N<sub>20</sub> ... izmerjeno št. udarcev/20 cm ; N<sub>60 SPT</sub> .... ekvivalentno št. udarcev SPT (N<sub>20</sub> x 1.5 x k<sub>60</sub>)

**PREGLEDNICA GEOTEHNIČNIH PARAMETROV ZEMLJNE**
**Lokacija: VNANJE GORICE**
*datum raziskav: junij 2010*

Vzorec			Naravna vлага	Prost. teža	Gostota		Konsistenčni meji		Indeks plast.	Indeks kons.	Trdnost zemljine				Deformabilnost in prepustnost zemljine							
vzor	interval globine	Opis vzorca			naravna	suga	plast.	židk.			direktni strig		modul stisljivosti				količnik vodoprep.					
		w	γ	p	ρd	Wp	WL	intaktni vzorec			porušen vzorec	strižna trdnost	strižna trdnost	Mv	obremenilna stopnje σ (kPa)	50	100	200	400	50	100	200
-	m	-	%	(kN/m³)	(Mg/m³)	(Mg/m³)	%	%	%	-	°	kPa	°	kPa	kPa				cm/s			
1	<b>2,6 - 2,9</b>	CL,pusta glina	32,312	18,656	1,902	1,438	24,048	39,156	15,11	0,45					886	2770	3706	6035				
2	<b>3,3 - 3,7</b>	ML,melj	33,892	17,927	1,827	1,365	30,943	37,319	6,38	0,54			31,6	11,4	844	2556	3563	5684	2,72E-07	2,38E-07	1,79E-07	1,30E-07
3	<b>6,0 - 6,5</b>	CL,pusta glina s peskom	37,753	18,155	1,851	1,343	23,773	47,542	23,77	0,41	31,8	0,0			894	1547	2391	3911	8,30E-08	3,71E-08	2,66E-08	1,82E-08
4	<b>7,0 - 7,5</b>	CL,pusta glina	28,644	17,476	1,781	1,385	20,816	40,230	19,41	0,60	28,8	10,7			875	2911	3914	5862				

**Statistična obdelava podatkov**

min.	28,6	17,5	1,8	1,3	20,8	37,3	6,4	0,4							844,0	1547,0	2391,0	3911,0				
max.	37,8	18,7	1,9	1,4	30,9	47,5	23,8	0,6							894,0	2911,0	3914,0	6035,0				
sr. vrednost	<b>33,2</b>	<b>18,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>24,9</b>	<b>41,1</b>	<b>16,2</b>	<b>0,5</b>							<b>874,8</b>	<b>2446,0</b>	<b>3393,5</b>	<b>5373,0</b>	<b>1,78E-07</b>	<b>1,38E-07</b>		
mediana	33,1	18,0	1,8	1,4	23,9	39,7	17,3	0,5							880,5	2663,0	3634,5	5773,0				

### G.5.1

#### *Rezultati posameznih laboratorijskih preiskav*


## PRILOGA 1

Preiskave konsistenčnih mej po Atterbergu



lokacija:	Vnanje Gorice
datum odvzema:	1.6.2010
datum obdelave:	4.6.2010
obdelal:	Maja Rojšek, u.d.i.geol. Tomaž Pečolar, abs.geoteh.


vzorec:	V - 1
globina:	2.6 - 2.9 m
material:	CL,pusta glina
oznaka vzorca:	Lm_V1_1





lokacija:	Vnanje Gorice
datum odvzema:	1.6.2010
datum obdelave:	6.3.2009
obdelal:	Maja Rojšek, u.d.i.geol. Blaž Pečnik,abs.geol.


vzorec:	V - 1
globina:	3.3 - 3.7 m
material:	ML,melj
oznaka vzorca:	Lm_V1_2





lokacija:	Vnanje Gorice
datum odvzema:	1.6.2010
datum obdelave:	2.6.2010
obdelal:	Maja Rojšek, u.d.i.geol. Niko Goleš,abs.geoteh.


vzorec:	V - 1
globina:	6.0 - 6.5 m
material:	CL,pusta glina s peskom
oznaka vzorca:	Lm_V1_3





lokacija:	Vnanje Gorice
datum odvzema:	1.6.2010
datum obdelave:	6.3.2009
obdelal:	Maja Rojšek, u.d.i.geol. Niko Goleš,abs.geoteh.

vzorec:	V - 1
globina:	7.0 - 7.5m
material:	CL,pusta glina
oznaka vzorca:	Lm_V1_4



## PRILOGA 2

Preiskave trdnosti zemljine z direktnim strigom

**STRIŽNA TRDNOST ZEMLJIN**

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-10:2004

Zap. št.	2
-------------	---

<b>lokacija:</b>	Vnanje Gorice
<b>datum odvzema:</b>	1.6.2010
<b>datum raziskav:</b>	7.6.2010
<b>obdelal:</b>	Maja Rojšek, u.d.i.geol. Miha Peternel,abs.geoteh.



<b>vrtina:</b>	V - 1
<b>globina:</b>	3.3 - 3.7
<b>material:</b>	ML,melj
<b>oznaka vzorca:</b>	S1_V1_2

<b>dimenzijs vzorca:</b>	širina = 5.90 cm, višina = 2.3 cm, prerez = 34.8 cm <sup>2</sup> , volumen = 80.06 cm <sup>3</sup>
<b>vzorec:</b>	porušen, konsolidiran in preplavljen

<b>hitrost stiga:</b>	$\sigma(kPa):$	50	100	200
	$v [mm/min] =$	0.113	0.108	0.102

<b>naravna vlag pred strigom (<math>\omega</math>):</b>	33.892 %
---	----------

<b>vlag po strigu :</b>	$\sigma(kPa):$	50	100	200	<b>prostorninska teža (<math>\gamma</math>) =</b>	17.927 kN/m <sup>3</sup>
	$w(%):$	26.692	24.993	24.312	<b>gostota(<math>p</math>) =</b>	1.827 Mg/m <sup>3</sup>
	$w_{pov}(%):$	25.333			<b>suha gostota (<math>p_d</math>)=</b>	1.365 Mg/m <sup>3</sup>



<b>lokacija:</b>	Vnanje Gorice
<b>datum odvzema:</b>	1.6.2010
<b>datum raziskav:</b>	2.6.2010
<b>obdelal:</b>	Maja Rojšek, u.d.i.geol. Miha Peternel,abs.geoteh.

<b>vrtina:</b>	V - 1
<b>globina:</b>	6.0 - 6.5
<b>material:</b>	CL,pusta glina s peskom
<b>oznaka vzorca:</b>	S1_V1_3



<b>dimenzijs vzorca:</b>	širina = 5.90 cm, višina = 2.3 cm, prerez = 34.8 cm <sup>2</sup> , volumen = 80.06 cm <sup>3</sup>
<b>vzorec:</b>	intakten, konsolidiran in preplavljen

<b>hitrost stiga:</b>	$\sigma(kPa):$	50	100	200
	$v [mm/min] =$	0.114	0.038	0.033

<b>naravna vlag pred strigom (<math>\omega</math>):</b>	37.753 %
---	----------

<b>vлага po strigu :</b>	$\sigma(kPa):$	50	100	200
	$w(%):$	31.632	31.109	30.023
	$w_{pov}(%):$	30.921		

<b>prostorninska teža (<math>\gamma</math>) =</b>	18.155 kN/m <sup>3</sup>
<b>gostota(<math>p</math>) =</b>	1.851 Mg/m <sup>3</sup>
<b>suha gostota (<math>p_d</math>)=</b>	1.343 Mg/m <sup>3</sup>



<b>lokacija:</b>	Vnanje Gorice
<b>datum odvzema:</b>	1.6.2010
<b>datum raziskav:</b>	4.6.2010
<b>obdelal:</b>	Maja Rojšek, u.d.i.geol. Miha Peternel,abs.geoteh.

<b>vrtina:</b>	V - 1
<b>globina:</b>	7.0 - 7.5
<b>material:</b>	CL,pusta glina
<b>oznaka vzorca:</b>	S1_V1_4



<b>dimenzijs vzorca:</b>	širina = 5.90 cm, višina = 2.3 cm, prerez = 34.8 cm <sup>2</sup> , volumen = 80.06 cm <sup>3</sup>
<b>vzorec:</b>	intakten, konsolidiran in preplavljen

<b>hitrost stiga:</b>	$\sigma(kPa)$ :	50	100	200
	$v [mm/min]$ =	0.088	0.064	0.054

<b>naravna vlag pred strigom (<math>\omega</math>):</b>	28.644 %
---	----------

<b>vлага po strigu :</b>	$\sigma(kPa)$ :	50	100	200
	$w(%)$ :	35.683	30.529	26.535
	$w_{pov}(%)$ :	30.916		

<b>prostorninska teža (<math>\gamma</math>)</b> =	17.476 kN/m <sup>3</sup>
<b>gostota(<math>p</math>)</b> =	1.781 Mg/m <sup>3</sup>
<b>suha gostota (<math>p_d</math>)</b> =	1.385 Mg/m <sup>3</sup>



$$\phi = 28.8^\circ$$

$$c = 10.7 \text{ kPa}$$

## PRILOGA 3

Preiskave modula stisljivosti



NITI INZUMARSTVO GEOTEHNIČNOG OSNOVCA  
LABORATORIJ ZA GEOTEHNIKO

## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

PRILOGA 3.1	Zap.
	št. 1



lokacija:	Vnanje Gorice
datum odzema:	1.6.2010
datum raziskav:	Junij, 2010
obdelal:	Maja Rožek, u.d.i.geol.

vrtina:	V - 1
globina:	2,6 - 2,9 m
material:	Cl, pusta glina
oznaka vzorca:	Ed3_V1_1

prerez A =	40.0 cm <sup>2</sup>
začetna višina h =	2.00 cm
začetni količnik por (e <sub>0</sub> ) =	1.006
končni količnik por (e) =	0.823

naravna vlagva (w <sub>0</sub> )=	32.312 %
gostota(ρ) =	1.902 Mg/m <sup>3</sup>
suhu gostota (ρ <sub>d</sub> )=	1.438 Mg/m <sup>3</sup>
vlagva po preiskavi (w <sub>k</sub> )=	26.020 %

### ČASOVNI POTEK KONSOLIDACIJE






## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004


lokacija:	Vnanje Gorice
datum odzema:	1.6.2010
datum raziskav:	junij, 2010
obdelal:	Maja Rošek, u.d.i.geol.

vrtina:	V - 1
globina:	2,6 - 2,9
material:	CL, pusta glina
oznaka vzorca:	Ed3_V1_1

### KRIVULJA STISLJIVOSTI



### KRIVULJA STISLJIVOSTI




<b>PRILOGA 3.2</b>	
Zap. št.	2
<b>PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU</b>	
SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004	


<b>lokacija:</b>	Vnanje Gorice
<b>datum odzema:</b>	1.6.2010
<b>datum raziskav:</b>	Junij, 2010
<b>obdelal:</b>	Maja Rošek, u.d.i.geol.
<b>prerez A =</b>	40.0 cm <sup>2</sup>
<b>začetna višina h =</b>	2.00 cm
<b>začetni količnik por (e<sub>0</sub>) =</b>	1.206
<b>končni količnik por (e) =</b>	1.021

<b>vrtina:</b>	V - 1
<b>globina:</b>	3,3 - 3,7 m
<b>material:</b>	ML,mej
<b>oznaka vzorca:</b>	Ed4_V1_2

### ČASOVNI POTEK KONSOLIDACIJE



### MODUL STISLJIVOSTI



<b>VODOPREPUSTNOST</b>		
$\sigma$ (kPa)	50 - 100 kPa	200 - 400 kPa
4.8 - 50	4.8 - 50	4.8 - 50
50 - 100	50 - 100	50 - 100
100 - 200	100 - 200	100 - 200
200 - 400	200 - 400	200 - 400



IRGO  
Narodni Zavod za Rudarstvo, Geoteknologije in Okoliš  
LABORATORIJ ZA GEOTEHNIKO

## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

PRILOGA 3.2.1


Zap.  
št.

2


lokacija:	Vnanje Gorice
datum odzema:	1.6.2010
datum raziskav:	Juniji, 2010
obdelal:	Maja Rošek, u.d.i.geol.

vrtina:	V - 1
globina:	3,3 - 3,7
material:	ML, meji
oznaka vzorca:	Ed4_V1_2

### KRIVULJA STISLJIVOSTI



### KRIVULJA STISLJIVOSTI





## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004



Zap.	št.
	3

lokacija:	VNANJE GORICE
datum odzema:	1.6.2010
datum raziskav:	junij, 2010
obdelal:	Maja Rojšek, u.d.i.geol.
prerez A =	38.48 cm <sup>2</sup>
začetna višina h =	2.00 cm
začetni količnik por ( $\epsilon_0$ ) =	1.287
končni količnik por ( $\epsilon$ ) =	0.951


vrtina:	V-1
globina:	6,0-6,5 m
oznaka vzorca:	Ec2_V-1_50
material:	CL, pusta glina

naravna vlaga ( $w_0$ )=	37.753 %
gostota( $\rho$ ) =	1.851 Mg/m <sup>3</sup>
suhá gostota ( $\rho_d$ )=	1.343 Mg/m <sup>3</sup>
vlaga po preiskavi ( $w_k$ )=	33.429 %

## ČASOVNI POTEK KONSOLIDACIJE



## MODUL STISLJIVOSTI



VODOPREPUSTNOST		
$\sigma$ (kPa)	$k_{10}$ (cm/s)	
4.8 - 50	8.30E-08	
50 - 100	3.71E-08	
100 - 200	2.66E-08	
200 - 400	1.82E-08	

**PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU**



SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

Zap.  
št.

3

lokacija:	VNANJE GORICE
datum odvzema:	16.2010
datum raziskav:	juni, 2010
obdelal:	Maja Rojsek, u.d.i.geol.



vrtina:	V-1
globina:	6,0-6,5
oznaka vzorca:	E02_V-1_50
material:	CL_pusta glina

**KRIVULJA STISLJIVOSTI****KRIVULJA STISLJIVOSTI**

<b>lokacija:</b>	Vnanje Gorice
<b>datum odzema:</b>	1.6.2010
<b>datum raziskav:</b>	Junij, 2010
<b>obdelal:</b>	Maja Rožek, u.d.i.geol.
<b>prerez A =</b>	40.0 cm <sup>2</sup>
<b>začetna višina h =</b>	2.00 cm
<b>začetni količnik por (e<sub>0</sub>) =</b>	1.080
<b>končni količnik por (e) =</b>	0.906

<b>vrtina:</b>	V - 1
<b>globina:</b>	7,0 - 7,5 m
<b>material:</b>	Cl <sub>1</sub> , pusta glina
<b>oznaka vzorca:</b>	Ed5_V1_4
<b>naravna vlagva (w<sub>0</sub>)=</b>	28.644 %
<b>gostota(p)=</b>	1.781 Mg/m <sup>3</sup>
<b>suhga gostota (p<sub>d</sub>)=</b>	1.385 Mg/m <sup>3</sup>
<b>vlagva po preiskavi (w<sub>k</sub>)=</b>	29.455 %

### ČASOVNI POTEK KONSOLIDACIJE



— 50 kPa   — 100 kPa   — 200 kPa   — 400 kPa



LABORATORIJ ZA GEOTEHNIKO



**PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU**

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

Zap. št.	4
-------------	---

lokacija:	Vnanje Gorice
datum odzema:	1.6.2010
datum raziskav:	Iunij, 2010
obdelal:	Maja Rošek, u.d.i.geol.

vrtina:	V - 1
globina:	7,0 - 7,5
material:	CL, pusta glina
oznaka vzorca:	Ed5_V1_4

**KRIVULJA STISLJIVOSTI****KRIVULJA STISLJIVOSTI**

**G.6**

***Izračuni nosilnosti temeljnih tal***

## Nosilnost temeljnih tal

Vnanje Gorice

### Vhodni podatki

#### Materialne karakteristike

nasip, zasičen z vodo

$$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$$

$$c = 0 \text{ kPa}$$

$$\phi = 29^\circ$$

$$z_w = 0,00 \text{ m}$$

#### Dimenzije temelja

$$B = 1,00 \text{ m - v smeri x}$$

$$L = 1,00 \text{ m - v smeri y}$$

$$D = 1,00 \text{ m - globina temelja}$$

$$c' = 0 \text{ kPa}$$

$$\phi' = 23,9^\circ$$

$$q' = 9,00 \text{ kPa}$$

$$N_q = 9,52$$

$$N_c = 19,21$$

$$N_\gamma = 7,56$$

$$e_x = 0,00 \text{ m}$$

$$B' = 1,00 \text{ m}$$

$$L' = 1,00 \text{ m}$$

$$s_q = 1,405$$


$$s_c = 1,453$$

$$s_\gamma = 0,700$$

$$i_q = 1,00$$

$$i_c = 1,00$$

$$i_\gamma = 1,00$$



$$\sigma_{\text{tal,dop}} = 171 \text{ kN/m}^2$$

## Nosilnost temeljnih tal

Vnanje Gorice

### Vhodni podatki

#### Materialne karakteristike

glina, zasičena z vodo

$$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$$

$$c = 0 \text{ kPa}$$

$$\phi = 28^\circ$$

$$z_w = 0,00 \text{ m}$$

#### Dimenzijs temelja

$$B = 1,00 \text{ m - v smeri x}$$

$$L = 1,00 \text{ m - v smeri y}$$

$$D = 1,00 \text{ m - globina temelja}$$

$$c' = 0 \text{ kPa}$$

$$\phi' = 23,0^\circ$$

$$q' = 8,00 \text{ kPa}$$

$$N_q = 8,70$$

$$N_c = 18,10$$

$$N_\gamma = 6,55$$

$$e_x = 0,00 \text{ m}$$

$$B' = 1,00 \text{ m}$$

$$L' = 1,00 \text{ m}$$

$$s_q = 1,391$$


$$s_c = 1,442$$

$$s_\gamma = 0,700$$

$$i_q = 1,00$$

$$i_c = 1,00$$

$$i_\gamma = 1,00$$



$$\sigma_{\text{tal,dop}} = 138 \text{ kN/m}^2$$

G.7

***Fotodokumentacija***

**Slika 1: Vrtanje vrtine V-1.**



**Slika 2: Plitva vrtina CPT-1 za izvedbo CPT sondiranja.**



**Slika 3: Plitva vrtina DMT-1 za izvedbo DMT sondiranja.**



**Slika 4: DMT sondiranje.**

